



De oplossing voor beschadigde deuren

U kent het probleem wel van kapot gereden deuren door rolstoelen, ziekenhuisbedden, rollators, schoonmaakmachines of transportwagens. Vaak een onoverkomelijk feit door het gebruik waar de deur met hardhouten kantlat niet tegen bestand is.

Vervangen is vaak de beste optie wat een dure aangelegenheid is. Montaplust kan uw beschadigde deur herstellen doormiddel van ons Montaplust deurprofiel waardoor de deur weer jaren mee kan en beschermd is tegen beschadigingen.



Werkwijze

- Ter plaatse de deur demonteren
- Deur 2 zijdig afschaven
- Montaplustprofiel monteren
- Deur weer inhangen

U hoeft de deur dus niet te missen de zelfde dag hangt de deur er weer in!

Voordelen

- Slag en stootvast
- Uitermate hygiënisch
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren (standaard kleur RAL 9010 en RAL 9005)
- Vochtbestendig en bestand tegen chemicaliën en oplosmiddelen
- Geen schilderwerk meer dus minder onderhoudskosten

Het montaplustprofiel wordt al meer dan 30 jaar op deuren toegepast, dus een *bewezen kwaliteit*.



Voor meer informatie neemt u contact op met onze calculatie wij maken een offerte op maat voor u. Vraag dan ook eens naar onze montaplust kozijnen speciaal voor de zorgsector!